


Spaansevaartstraat 18 te Haarlem

Omgevingsrapportage kadastraal perceel STN01 B 18934

Datum: 9-5-2025

Aangevraagd door: Van Engelen Makelaars



Inleiding

Voor u ligt een rapportage van de gemeente Haarlem over de milieuhygiënische kwaliteit van grond en grondwater van het door u opgevraagde perceel of gebied. Dit rapport is een samenvatting van gegevens afkomstig uit het gemeentelijk bodeminformatiesysteem.

Het bodeminformatiesysteem (BIS) bevat gegevens over uitgevoerde bodemonderzoeken en bodembedreigende activiteiten. Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is.

In het rapport wordt per locatie aangegeven welk vervolgtraject in het kader van de Wet bodembescherming wordt verwacht. Dit rapport bestaat uit vier delen:

1. Voorblad. Deze pagina bevat een tekening van het geselecteerde gebied.
2. Informatie over de milieukwaliteit in het geselecteerde gebied of perceel, per locatie gegroepeerd:
 1. de informatie die in het BIS van de gemeente Haarlem verwerkt is over het geselecteerde gebied;
 2. de gemiddelde bodemkwaliteit van het geselecteerde gebied. Deze gegevens zijn afkomstig uit de Bodemkwaliteitskaart van de gemeente Haarlem (BKK).
3. Informatie over de milieukwaliteit in een straal van 25 meter rond het geselecteerde perceel, als een perceel gekozen is.
4. Toelichting op de rapportage. Hier vindt u de uitleg van de gegevens die in dit rapport zijn vermeld.
5. Disclaimer.

Informatie perceel of geselecteerd gebied

Overzicht bodemonderzoekslocaties

Locatie: Soendaplein bakken

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039201492
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
	VO Soendaplein bakken	AA039202582	30-07-1998	Verkennd onderzoek NVN 5740
	VO Soendaplein bakken	AA039202583	24-07-1996	Verkennd onderzoek NVN 5740

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Soendaplein bakken	onverdachte activiteit	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Indische buurt, reconstructie

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039204552
Beoordeling	niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
voldoende onderzocht	VO Indische buurt (reconstructie) in Haarlem	AA039207099	11-10-2011	Verkennd onderzoek NEN 5740

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Indische buurt, reconstructie	onverdachte activiteit	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Transvaalbuurt, civiel

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039204626
Beoordeling	niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

voldoende onderzocht	Transvaalbuurt, civiel	AA039207290	05-04-2012	Verkennd onderzoek NEN 5740
----------------------	------------------------	-------------	------------	-----------------------------

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Transvaalbuurt, civiel	onverdachte activiteit	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: bushaltes lijnen 2 en 3

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039204270
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
voldoende onderzocht	Bushaltes lijn 2,3.	AA039206496	04-11-2009	Verkennd onderzoek NEN 5740

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
bushaltes lijnen 2 en 3	onverdachte activiteit	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Haarlem Noord, glasvezel netwerk

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039207597
Beoordeling	niet ernstig, plaatselijk sterk verontreinigd
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
opstellen SP	Haarlem Noord, glasvezelnetwerk, verkennend bodemonderzoek	AA039210634	31-03-2021	Verkennd onderzoek NEN 5740

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Julianapark 14

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203257

Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
voldoende onderzocht	OO Julianapark 14	AA039204673	31-12-2003	Oriënterend bodemonderzoek

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Julianapark 14	margarinefabriek	1924	1951

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Billitonstraat 46

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039202541
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	Uitvoeren historisch onderzoek

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Billitonstraat 46	brandstoffendetailhandel (vaste en vloeibare)	1939	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Julianapark 62

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203326
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	Uitvoeren historisch onderzoek

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Julianapark 62	benzinepompinstallatie	Onbekend	1936

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Billitonstraat 4

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039202542
Beoordeling	Onverdacht/Niet verontreinigd
Vervolg Wbb	Uitvoeren historisch onderzoek

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Billitonstraat 4	brandstoffendetailhandel (vaste en vloeibare)	1939	1969

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Atjehstraat, trace 35-51

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039201680
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
	VO Atjehstraat, trace 35-51	AA039202867	18-11-1996	Verkennd onderzoek NVN 5740

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Atjehstraat, trace 35-51	onverdachte activiteit	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Delistraat, trace

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039201298
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
	VO Delistraat, trace	AA039202282	31-07-1989	Verkennd onderzoek NVN 5740

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Delistraat, trace	onverdachte activiteit	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Soendastraat, trace

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039201679
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
	VO Soendastraat, trace	AA039202866	18-11-1996	Verkennd onderzoek NVN 5740

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Soendastraat, trace	onverdachte activiteit	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Spaansevaartstraat 51

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203966
Beoordeling	niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
voldoende onderzocht	VO Spaansevaartstraat 51	AA039205366	20-10-2005	Verkennd onderzoek NEN 5740

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Spaansevaartstraat 51	onverdachte activiteit	1910	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Spaarndamseweg 386

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039200522
Beoordeling	niet ernstig, plaatselijk sterk verontreinigd
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
voldoende onderzocht	OO Spaarndamseweg 386	AA039200990	31-10-1991	Oriënterend bodemonderzoek

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Pijnboomstraat eo

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039204181
Beoordeling	Ernstig, niet urgent
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
uitvoeren NO	VO Pijnboomstraat e.o.	AA039206099	21-04-2008	Verkennd onderzoek NVN 5740

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Pijnboomstraat eo	motorfietsenreparatiebedrijf	1973	1983
Pijnboomstraat eo	autoplaatwerkerij annex -spuiterij	1962	1968
Pijnboomstraat eo	benzinepompijninstallatie	1973	1983
Pijnboomstraat eo	autoreparatiebedrijf	1962	1968
Pijnboomstraat eo	chemische wasserij/stomerij	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode
Instemmen met SP	19-05-2010	2010/30411

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Molukkenstraat 22

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039200764
Beoordeling	Ernstig, urgentie niet bepaald
Vervolg Wbb	Uitvoeren historisch onderzoek

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
	NO Molukkenstraat 22	AA039201434	21-02-1992	Nader onderzoek

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Ternatestraat 15

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203288
Beoordeling	Ernstig, niet urgent

Vervolg Wbb	voldoende onderzocht
-------------	----------------------

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
voldoende onderzocht	OO Ternatestraat 15	AA039204686	12-06-2004	Oriënterend bodemonderzoek

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Billitonstraat 33

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039202543
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	Uitvoeren historisch onderzoek

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Billitonstraat 33	autoplaatwerkerij annex -spuiterij	1966	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Middenweg, trace

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039201242
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
voldoende onderzocht	VO Middenweg, trace	AA039202207	19-03-1996	Verkennd onderzoek NVN 5740

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Soendaplein 28

Locatiegegevens	
-----------------	--

Locatiecode	AA039203250
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
voldoende onderzocht	OO Soendaplein 28	AA039204669	12-06-2004	Oriënterend bodemonderzoek
	VO Soendaplein 28	AA039204670	03-04-1996	Verkennd onderzoek NVN 5740
	OO Soendaplein 28	AA039204976	16-03-1994	Oriënterend bodemonderzoek

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Soendaplein 28	benzinepompinstallatie	Onbekend	1934
Soendaplein 28	autoreparatiebedrijf	1927	1968

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Rijksstraatweg, trace 45-97/34-86

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039201126
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
voldoende onderzocht	VO HOV Noord-Haarlem	AA039209373	22-11-2018	Verkennd onderzoek NEN 5740
voldoende onderzocht	VO Rijksstraatweg, trace 45-97/34-86	AA039202052	12-01-1993	Verkennd onderzoek NVN 5740

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Rijksstraatweg, trace 45-97/34-86	onverdachte activiteit	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Spaansevaartstraat 108

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039202539
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	Uitvoeren historisch onderzoek

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Spaansevaartstraat 108	benzinepompinstallatie	Onbekend	Onbekend
Spaansevaartstraat 108	autoreparatiebedrijf	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Delistraat, voormalige gasfabriek

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203273
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	Uitvoeren historisch onderzoek

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
	HO Delistraat, voormalige gasfabriek	AA039205303	01-07-1997	Historisch onderzoek
starten sanering	SO Delistraat, voormalige gasfabriek	AA039205296	04-03-1997	Sanerings onderzoek
opstellen SP	SO Delistraat, voormalige gasfabriek	AA039205297	01-06-1992	Sanerings onderzoek
	NO Delistraat, voormalige gasfabriek	AA039205299	01-09-1991	Nader onderzoek
	SO Delistraat, voormalige gasfabriek	AA039205300	01-02-1990	Sanerings onderzoek
	NO Delistraat, voormalige gasfabriek	AA039205301	01-02-1990	Nader onderzoek
Uitvoeren aanvullend NO	SO Delistraat, voormalige gasfabriek	AA039205302	01-03-1988	Sanerings onderzoek
uitvoeren NO	OO gasfabriekterreinen	AA039211798	17-01-1983	Oriënterend bodemonderzoek
	OO Delistraat, voormalige gasfabriek	AA039205304	31-10-1982	Oriënterend bodemonderzoek

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Delistraat, voormalige gasfabriek	verffabriek	1928	1968
Delistraat, voormalige gasfabriek	metaalconstructiebedrijf	1973	1987
Delistraat, voormalige gasfabriek	kunstofproduktenindustrie	1973	Onbekend
Delistraat, voormalige gasfabriek	olieterminal	1967	Onbekend
Delistraat, voormalige gasfabriek	gasfabriek	1908	1924
Delistraat, voormalige gasfabriek	bouwnijverheid	Onbekend	1987
Delistraat, voormalige gasfabriek	gemeentelijke, provinciale en rijkswerkplaatsen (weg- en waterbouw)	Onbekend	1987
Delistraat, voormalige gasfabriek	terpentinepompinstallatie	Onbekend	Onbekend
Delistraat, voormalige gasfabriek	brandstoffengroothandel (vloeibaar)	1927	1987
Delistraat, voormalige gasfabriek	landbouwmachinefabriek	1954	1968
Delistraat, voormalige gasfabriek	kolenopslagplaats (berging)	1908	Onbekend
Delistraat, voormalige gasfabriek	autoreparatiebedrijf	1973	1987
Delistraat, voormalige gasfabriek	stortplaats huishoudelijk afval op land	1875	1928
Delistraat, voormalige gasfabriek	terpentijn(olie)-tank (bovengronds)	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode
SP opstellen	13-11-1997	97-516190, 1999-30671
SO uitvoeren	03-03-1992	92-510772
NO uitvoeren	07-11-1986	2B/345

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Floresstraat 47

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039200638
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Floresstraat 47	chemicaliën«nopslagplaats	Onbekend	Onbekend
Floresstraat 47	hbo-tank (ondergronds)	Onbekend	1997

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Rijksstraatweg, trace 1-41/2-26

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039201406
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
	VO Rijksstraatweg, trace 1-41/2-26	AA039202470	08-10-1996	Verkennd onderzoek NVN 5740

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Rijksstraatweg, trace 1-41/2-26	onverdachte activiteit	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Spaansevaartstraat thv nr. 53

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039204650
Beoordeling	Ernstig, urgentie niet bepaald
Vervolg Wbb	voldoende gesaneerd

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
voldoende onderzocht	Spaansevaartstraat thv nr. 53	AA039207612	09-12-2012	Meldingsformulier BUS evaluatieverslag
starten sanering	Spaansevaartstraat thv nr. 53	AA039207292	27-03-2012	Indicatief onderzoek

Verontreinigende activiteiten			

Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Spaansevaartstraat thv nr. 53	onverdachte activiteit	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode
beschikking BUS saneringsevaluatie	13-02-2013	2013/11165
BUS-melding correct aangeleverd	13-04-2012	2012/148546

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Spaarndamseweg, deel II Noord (324t/m790)

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039202061
Beoordeling	Ernstig, urgentie niet bepaald
Vervolg Wbb	uitvoeren NO

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
uitvoeren NO	OO Spaarndamseweg, deel II Noord (324t/m	AA039203465	31-01-1997	Oriënterend bodemonderzoek

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Ceramstraat 4-6

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039202208
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
	VO Ceramstraat 4-6	AA039203644	10-10-2001	Nul- of Eindsituatieonderzoek

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Ceramstraat 4-6	auto-onderdelen servicebedrijf	Onbekend	Onbekend
Ceramstraat 4-6	autoreparatiebedrijf	Onbekend	Onbekend
Ceramstraat 4-6	timmerwerkplaats	1961	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Molukkenstraat 24

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039206813

Beoordeling	
Vervolg Wbb	

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
uitvoeren NO	20040728/EM	AA039209090	20-09-2004	Verkennd onderzoek NEN 5740

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Zaanenstraat 104

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039200927
Beoordeling	Onverdacht/Niet verontreinigd
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
voldoende onderzocht	NO Zaanenstraat 104	AA039201775	03-11-1998	Nader onderzoek
voldoende onderzocht	NO Zaanenstraat 104	AA039201774	26-06-1997	Nader onderzoek

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Zaanenstraat 104	onbekend	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Soendaplein 37

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039202149
Beoordeling	Ernstig, niet urgent
Vervolg Wbb	opstellen SP

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
voldoende onderzocht	Schoterbosstraat bij 2 B Haarlem	AA039208929	16-12-2016	Indicatief onderzoek
voldoende onderzocht	Schoterbosstraat 1	AA039207274	31-10-2011	Indicatief onderzoek
starten sanering	NO Soendaplein 37	AA039205803	13-10-2006	Nader onderzoek
uitvoeren NO	NO Soendaplein 37	AA039205136	31-10-2004	Nader onderzoek
uitvoeren NO	NO Soendaplein 37	AA039204908	30-09-2003	Nader onderzoek

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Soendaplein 37	chemische wasserij/stomerij	1973	Onbekend

Overzicht besluiten		

Besluit	Besluitdatum	Besluitcode
besch. ernstig, niet urgent	02-04-2012	STZ/MIL/OJ/2012/
besch. ernstig, niet urgent	29-08-2011	SB/MIL/RZ/hl/2011/76988
besch. urg start san voor 2015	06-04-2011	STZ/MIL/RZ/2011/31229
Monitoring lucht	02-01-2007	SB/MIL/RZ/hl/2006/2435
NO uitvoeren	10-11-2004	SB/MIL/OJ/nd/2004/3052
NO uitvoeren	10-06-2004	SB/MIL/RZ/hl/2004/1670

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Oudeweg, GEB-terrein

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039201519
Beoordeling	Ernstig, niet urgent
Vervolg Wbb	uitvoeren actieve nazorg

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
uitvoeren NO	OO gasfabriekterreinen	AA039211798	17-01-1983	Oriënterend bodemonderzoek

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Deliterrein - Gemeente

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203685
Beoordeling	Urgent, start sanering binnen 4 jaar
Vervolg Wbb	voldoende gesaneerd

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
registratie restverontreiniging	Evaluatieverslag saneren	AA039211702	24-12-2021	Evaluatieverslag saneren
starten sanering	PvA Deliterrein Schoterkwartier (incl. onderliggende onderzoeken)	AA039211692	28-04-2020	Saneringsplan
opstellen SP	Deliterrein - Gemeente	AA039208297	14-09-2004	Sanerings onderzoek
starten sanering	Deliterrein - Gemeente	AA039205704	14-09-2004	Saneringsplan
opstellen SP	SO Deliterrein - Gemeente	AA039205932	22-12-2003	Sanerings onderzoek
uitvoeren NO	VO+ASB Speelterrein Deliterrein - Gemeente	AA039205506	09-05-2003	Verkennd onderzoek NEN 5740
	Deliterrein - Gemeente	AA039208100	11-06-2002	Nader onderzoek
	HO Deliterrein - Gemeente	AA039205335	20-04-2001	Historisch onderzoek

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Deliterrein - Gemeente	landbouwmachinefabriek	1954	Onbekend

Overzicht besluiten		
---------------------	--	--

Besluit	Besluitdatum	Besluitcode
Instemmen PvA saneringen	24-01-2022	2022/54283
Vaststellen rap. beheer nazorg	10-03-2015	2015/94143
Instemmen uitgevoerde sanering	30-06-2014	2014/195474
Instemmen met SP	18-03-2013	2013/75646
Instemmen met SP	16-10-2012	2012/131436
Instemmen uitgevoerde sanering	30-11-2007	2007/185566
Instemmen met SP	10-01-2005	SB/MIL/JK/2004/2685
besch. urg san binnen 5-10 jr	03-12-1999	NZC00039 1999-30671
besch urgent san binnen 4 jaar	27-10-1997	NZC00037 97-516190

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Ternatestraat 16

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039207913
Beoordeling	niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
voldoende onderzocht	V.o. Ternatestraat 16 te Haarlem	AA039211611	28-03-2024	Verkennd onderzoek NEN 5740

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Balistraat, t.h.v. 7

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039206334
Beoordeling	
Vervolg Wbb	

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
voldoende onderzocht	KAM Balistraat, t.h.v. 7 Haarlem	AA039208266	28-03-2014	Indicatief onderzoek

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Schoterweg-Waarderbrug, tracé

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039207359

Beoordeling	ernstig, geen risico's bepaald
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
opstellen SP	Trace Schoterweg-Waarderbrug Haarlem	AA039210086	30-11-2020	Verkennd onderzoek NEN 5740

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Floresstraat, trace 4-122

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039201664
Beoordeling	Ernstig, urgentie niet bepaald
Vervolg Wbb	voldoende gesaneerd

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
monitoring	MON Floresstraat, thv 99	AA039202845	26-04-1996	Monitoringsrapportage
monitoring	EV Floresstraat, trace 4-122	AA039207732	26-10-1995	Evaluatieverslag saneren
voldoende onderzocht	NO Floresstraat, trace 4-122	AA039202843	06-02-1995	Nader onderzoek
voldoende onderzocht	VO Floresstraat, trace 4-122	AA039202844	06-02-1995	Verkennd onderzoek NVN 5740
uitvoeren NO	VO Floresstraat, trace 4-122	AA039202842	30-08-1994	Verkennd onderzoek NVN 5740

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Floresstraat, trace 4-122	onverdachte activiteit	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Javastraat naast 51a

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039204824
Beoordeling	niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Javastraat naast 51a	onverdachte activiteit	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode
Geen vervolg (geen adm Nazorg)	30-09-2013	invoer via Squit XO

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Transvaalstraat 10

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039200036
Beoordeling	Urgent, start sanering binnen 4 jaar
Vervolg Wbb	monitoring

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
starten sanering	SP Transvaalstraat 10	AA039203469	27-12-1999	Saneringsplan
opstellen SP	NO Transvaalstraat 10	AA039200078	21-04-1999	Nader onderzoek

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Raadhuisplein 1

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039202174
Beoordeling	Potentieel Ernstig
Vervolg Wbb	uitvoeren OO

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Raadhuisplein 1	autoreparatiebedrijf	1923	1940
Raadhuisplein 1	benzinetank (ondergronds)	1924	Onbekend
Raadhuisplein 1	benzinepompiinstallatie	1923	1940

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Schoterweg 83

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039200847
Beoordeling	Urgent, start sanering binnen 4 jaar
Vervolg Wbb	voldoende gesaneerd

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
starten sanering	SP Schoterweg 83	AA039201612	27-08-1996	Saneringsplan
opstellen SP	SO Schoterweg 83	AA039201611	27-08-1996	Sanerings onderzoek

voldoende onderzocht	NO Schoterweg 83	AA039201610	19-01-1996	Nader onderzoek
uitvoeren NO	VO Schoterweg 83	AA039201609	20-09-1995	Verkennd onderzoek NVN 5740

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Schoterweg 83	verf-, lak-, vernis-, drukinkt- en mastiekindustrie	Onbekend	Onbekend
Schoterweg 83	verf- en verfwaredetailhandel	1943	1970
Schoterweg 83	chemicaliënopslagplaats	Onbekend	Onbekend
Schoterweg 83	hbo-tank (ondergronds)	Onbekend	Onbekend
Schoterweg 83	verfgroothandel	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode
besch urgent san binnen 4 jaar	21-10-1996	96-517049

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Schoterbosstraat 1

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203160
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	Uitvoeren historisch onderzoek

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
voldoende onderzocht	Schoterbosstraat 1	AA039207274	31-10-2011	Indicatief onderzoek

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Zaanenstraat, trace

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039201321
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
voldoende onderzocht	Zaanenstraat	AA039209165	17-11-2016	Bijzonder inventariserend onderzoek
voldoende onderzocht	VO Zaanenstraat, trace	AA039202307	18-11-1996	Verkennd onderzoek NVN 5740
voldoende onderzocht	VO Zaanenstraat, trace	AA039202306	21-10-1993	Verkennd onderzoek NVN 5740

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Zaanenstraat, trace	onverdachte activiteit	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Cronjestraat, Generaal, 160

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039200617
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
voldoende onderzocht	OO Cronjestraat, Generaal, 160	AA039201169	20-11-1992	Oriënterend bodemonderzoek

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Cronjestraat, Generaal, 160	motorfietsenreparatiebedrijf	1955	Onbekend
Cronjestraat, Generaal, 160	benzinepompinstallatie	1955	Onbekend
Cronjestraat, Generaal, 160	fietsen- en bromfietsengroothandel	1955	Onbekend
Cronjestraat, Generaal, 160	hbo-tank (ondergronds)	Onbekend	Onbekend
Cronjestraat, Generaal, 160	chemicalië«nopslagplaats	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Javastraat, tracé

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039204390
Beoordeling	niet ernstig, plaatselijk sterk verontreinigd
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
voldoende onderzocht	Javastraat, tracé	AA039206758	22-02-2011	Verkennd onderzoek NEN 5740

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Javastraat, tracé	onverdachte activiteit	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Raaks, voorm. ICGA-gasfabriek

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039200819
Beoordeling	Urgent, start san voor 2015
Vervolg Wbb	monitoring

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

uitvoeren NO	OO gasfabriekterreinen	AA039211798	17-01-1983	Oriënterend bodemonderzoek
--------------	------------------------	-------------	------------	----------------------------

Verontreinigende activiteiten				
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode	

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Timorstraat, trace 19-61/50-94

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039201143
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
	VO Timorstraat, trace 19-61/50-94	AA039202075	21-01-1994	Verkennd onderzoek NVN 5740

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Timorstraat, trace 19-61/50-94	onverdachte activiteit	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Molukkenstraat 56

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203264
Beoordeling	Ernstig, urgentie niet bepaald
Vervolg Wbb	uitvoeren NO

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
uitvoeren NO	OO Molukkenstraat 56	AA039204679	01-12-2003	Oriënterend bodemonderzoek

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Molukkenstraat 56	benzinepompinstallatie	1933	1986
Molukkenstraat 56	schroeven-, massadraaiwerk-, verenindustrie	1933	1986
Molukkenstraat 56	autoreparatiebedrijf	1933	1986
Molukkenstraat 56	benzine-service-station	1933	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode
NO uitvoeren	24-06-2010	2010/184867

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Ceramstraat (plein)

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039204268
Beoordeling	niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
voldoende onderzocht	Ceramstraat te Haarlem	AA039206410	21-07-2009	Verkennd onderzoek NEN 5740

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Ceramstraat (plein)	onverdachte activiteit	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Spaarndamseweg thv 446

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039201465
Beoordeling	Ernstig, urgentie niet bepaald
Vervolg Wbb	opstellen SP

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
uitvoeren NO	AO Spaarndamseweg	AA039202552	28-01-1998	Indicatief onderzoek

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Spaarndamseweg thv 446	onverdachte activiteit	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Rijksstraatweg, trace

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039204550
Beoordeling	niet ernstig, plaatselijk sterk verontreinigd
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
voldoende onderzocht	Rijksstraatweg, tracé	AA039207007	22-09-2011	Verkennd onderzoek NEN 5740

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Rijksstraatweg, trace	onverdachte activiteit	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Balistraat 4

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039202947
Beoordeling	Pot. verontreinigd
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Balistraat 4	benzinetank (ondergronds)	1966	1967
Balistraat 4	benzinepompinstallatie	1967	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Spaarndamseweg 414

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039205962
Beoordeling	Onverdacht/Niet verontreinigd
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Spaarndamseweg 414	hbo-tank (ondergronds)	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Billitonstraat 39

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203281
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Billitonstraat 39	timmerwerkplaats	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Soendaplein 9

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039206273
Beoordeling	Onverdacht/Niet verontreinigd
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Soendaplein 9	hbo-tank (ondergronds)	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Julianapark 56

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039205397
Beoordeling	Onverdacht/Niet verontreinigd
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Julianapark 56	hbo-tank (ondergronds)	Onbekend	1994

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Ternatestraat, trace 36-80/25-57

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039201683
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
voldoende onderzocht	Ternatestraat, thv 47, huisaansluiting	AA039207574	27-06-2012	Indicatief onderzoek
	VO Ternatestraat, trace 36-80/25-57	AA039202870	18-11-1996	Verkennd onderzoek NVN 5740

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Ternatestraat, trace 36-80/25-57	onverdachte activiteit	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Rijksstraatweg thv 26

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039200965
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
voldoende onderzocht	VO Rijksstraatweg thv 26	AA039201830	17-09-1997	Verkennd onderzoek NVN 5740

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Rijksstraatweg thv 26	hbo-tank (ondergronds)	Onbekend	1995

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Timorstraat 2a

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203321
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Timorstraat 2a	vleesrokerij	1948	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Bankastraat/ Atjehstraat

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039201786
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
	VO Bankastraat/ Atjehstraat	AA039203003	01-02-1999	Verkennd onderzoek NVN 5740

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Bankastraat/ Atjehstraat	onverdachte activiteit	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Pijnboomstraat 31

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039205780
Beoordeling	Onverdacht/Niet verontreinigd
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Pijnboomstraat 31	hbo-tank (ondergronds)	Onbekend	1993

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Pijnboomstraat 27

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039205779
Beoordeling	Onverdacht/Niet verontreinigd
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Pijnboomstraat 27	hbo-tank (ondergronds)	Onbekend	1993

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Bothastraat, Generaal, trace

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039201299

Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
voldoende onderzocht	VO Bothastraat, Generaal, trace	AA039202283	08-07-1997	Verkennd onderzoek NVN 5740

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Obistraat 55

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203272
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Obistraat 55	vleesrokerij	1933	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Floresstraat 79

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203263
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
voldoende onderzocht	OO Floresstraat 79	AA039204678	31-12-2003	Orienterend bodemonderzoek
uitvoeren OO	Historisch onderzoek Floresstraat 79	AA039211793	02-05-2003	Historisch onderzoek

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Delistraat 76

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039200443
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
	VO Delistraat 76	AA039200840	31-08-1992	Verkennd onderzoek NVN 5740

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Delistraat 76	onverdachte activiteit	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Spaarndamseweg, tracé

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039204158
Beoordeling	Ernstig, niet urgent
Vervolg Wbb	voldoende gesaneerd

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
starten sanering	Spaarndamseweg, tracé, bemalingsadvies	AA039207830	26-04-2013	Saneringsplan
voldoende onderzocht	Spaarndamseweg, tracé, stoepen	AA039206769	23-06-2010	avr (aanvullend rapport)
opstellen SP	VO Spaarndamseweg, tracé	AA039206035	18-10-2007	Verkennd onderzoek NVN 5740

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Spaarndamseweg, tracé	autoreparatiebedrijf	Onbekend	Onbekend
Spaarndamseweg, tracé	gasfabriek	1857	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode
Instemmen uitgevoerde sanering	22-05-2014	2014/120645
Instemmen met SP	08-07-2013	2013/257603

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Rijksstraatweg 19

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203871
Beoordeling	Pot. verontreinigd
Vervolg Wbb	uitvoeren NO

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Rijksstraatweg 19	hbo-tank (ondergronds)	Onbekend	1998
Rijksstraatweg 19	hbo-tank (ondergronds)	Onbekend	1997

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Timorstraat 40

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039206022
Beoordeling	Onverdacht/Niet verontreinigd
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Timorstraat 40	hbo-tank (ondergronds)	Onbekend	1996

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Lombokstraat 1

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203270
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
voldoende onderzocht	OO Lombokstraat 1	AA039204681	12-06-2004	Oriënterend bodemonderzoek

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Bankastraat 46

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203286
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
	OO Bankastraat 46	AA039204684	12-06-2004	Oriënterend bodemonderzoek

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Bankastraat 46	petroleum- of kerosinetank (ondergronds)	1946	1982
Bankastraat 46	hbo-tank (ondergronds)	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode
Geen vervolg (geen adm Nazorg)	19-12-2008	2008/226659

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Riouwstraat 20-24

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039201531
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
	VO Riouwstraat 20-24	AA039202664	03-02-1999	Verkennd onderzoek NVN 5740

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Riouwstraat 20-24	onverdachte activiteit	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Julianapark 42-44

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203328
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Julianapark 42-44	doe-het-zelf winkel	1959	Onbekend
Julianapark 42-44	timmerwerkplaats	1959	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Rijkstraatweg 24

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039206251
Beoordeling	Onverdacht/Niet verontreinigd
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Rijkstraatweg 24	hbo-tank (ondergronds)	Onbekend	1999

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Rijkstraatweg 1

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039205867
Beoordeling	Onverdacht/Niet verontreinigd
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Rijkstraatweg 1	hbo-tank (ondergronds)	Onbekend	1995

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Schoterweg, trace

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039201411
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
voldoende onderzocht	VO HOV Noord-Haarlem	AA039209372	22-11-2018	Verkennd onderzoek NEN 5740
voldoende onderzocht	VO Schoterweg, trace	AA039202475	08-10-1996	Verkennd onderzoek NVN 5740

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Schoterweg, trace	onverdachte activiteit	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Rijksstraatweg 26

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039202849
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Rijksstraatweg 26	hbo-tank (ondergronds)	Onbekend	1995

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Spaansevaartstraat 74

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203280
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Spaansevaartstraat 74	onbekend	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Soendastraat 34

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203287
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
	OO Soendastraat 34	AA039204685	12-06-2004	Oriënterend bodemonderzoek

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Soendastraat 34	rubberproductenindustrie	1950	1954

Soendastraat 34	benzinepompinstallatie	1962	1965
Soendastraat 34	autoreparatiebedrijf	1962	1992

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Soendastraat 27

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203107
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
	OO Soendastraat 27	AA039204975	31-10-2000	Oriënterend bodemonderzoek

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Soendastraat 27	tandtechnische werkplaats	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode
Geen vervolg (geen adm Nazorg)	15-02-2001	2001-6056

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Soendaplein, trace

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039201289
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
voldoende onderzocht	KAM Soendaplein thv 2	AA039206929	13-12-2010	Indicatief onderzoek
voldoende onderzocht	VO Soendaplein, trace	AA039202269	03-10-1997	Verkennd onderzoek NVN 5740
uitvoeren NO	VO Soendaplein, trace	AA039202270	08-10-1996	Verkennd onderzoek NVN 5740

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Soendaplein, trace	onverdachte activiteit	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Pijnboomstraat 28

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039202598

Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Pijnboomstraat 28	onverdachte activiteit	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Soendastraat 14

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203323
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Soendastraat 14	vleesrokerij	1920	1976

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Spaansevaartstr./Bankastraat, trace

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039201678
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
voldoende onderzocht	VO Spaansevaartstr./Bankastraat, trace	AA039202865	18-11-1996	Verkennd onderzoek NVN 5740

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Spaansevaartstr./Bankastraat, trace	onverdachte activiteit	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Molukkenstr./Delistraat, trace

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039201677
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
	VO Molukkenstr./Delistraat, trace	AA039202864	18-11-1996	Verkennd onderzoek NVN 5740

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Molukkenstr./Delistraat, trace	onverdachte activiteit	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Molukkenstraat voor 24

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039201530
Beoordeling	Potentieel Ernstig
Vervolg Wbb	uitvoeren NO

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
voldoende onderzocht	Molukkenstraat 24 te Haarlem	AA039209289	09-08-2018	Nader onderzoek
	OO Molukkenstraat 24	AA039203150	17-09-1998	Oriënterend bodemonderzoek

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Molukkenstraat voor 24	onbekend	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode
Bevel vervolgactie	15-03-1999	99-914455

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Bankastraat 2

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203241
Beoordeling	Ernstig, niet urgent
Vervolg Wbb	Uitvoeren aanvullend NO

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
Uitvoeren aanvullend NO	Bankastraat 2	AA039206160	27-11-2007	Nader onderzoek
voldoende onderzocht	OO Bankastraat 2	AA039204668	30-10-2004	Oriënterend bodemonderzoek
uitvoeren OO	HO Bankastraat 2	AA039211332	17-01-2003	Historisch onderzoek

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Bankastraat 2	hbo-tank (bovengronds)	1971	Onbekend

Bankastraat 2	chemische wasserij/stomerij	1971	1977
Bankastraat 2	hbo-tank (ondergronds)	1971	1977

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode
beschikking ernstig, geen spoed	15-12-2008	2008/164079

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Julianapark 64

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203325
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Julianapark 64	vleesrokerij	1940	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Timorstraat, trace 11-17

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039201681
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
	VO Timorstraat, trace 11-17	AA039202868	18-11-1996	Verkennd onderzoek NVN 5740

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Timorstraat, trace 11-17	onverdachte activiteit	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Mentawistraat, trace 19-43

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039201682
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
	VO Mentawistraat, trace 19-43	AA039202869	18-11-1996	Verkennd onderzoek NVN 5740

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Mentawistraat, trace 19-43	onverdachte activiteit	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Obistraat 39

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203313
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Obistraat 39	timmerwerkplaats	1956	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Rijksstraatweg, bushalte thv 22-24

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039201133
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
	VO Rijksstraatweg, bushalte thv 22-24	AA039202064	11-06-1993	Verkennd onderzoek NVN 5740

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Rijksstraatweg, bushalte thv 22-24	onverdachte activiteit	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Rijksstraatweg 34/Zaanenstraat 1

Locatiegegevens	
-----------------	--

Locatiecode	AA039202152
Beoordeling	Pot. verontreinigd
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten				
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode	
Rijksstraatweg 34/Zaanenstraat 1	motorfietsendetailhandel (geen reparatie)	1930	Onbekend	
Rijksstraatweg 34/Zaanenstraat 1	benzinepompinstallatie	1930	1933	
Rijksstraatweg 34/Zaanenstraat 1	benzinetank (ondergronds)	1930	1931	
Rijksstraatweg 34/Zaanenstraat 1	motorfietsenreparatiebedrijf	Onbekend	Onbekend	
Rijksstraatweg 34/Zaanenstraat 1	autohandel (geen reparatie)	1930	1933	

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Deliterrein - Shelldepot

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203686
Beoordeling	Urgent, start sanering binnen 4 jaar
Vervolg Wbb	registratie restverontreiniging

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
opstellen SP	NO Deliterrein - Shelldepot	AA039204864	29-04-2004	Nader onderzoek

Verontreinigende activiteiten				
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode	

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Julianapark (tijdelijke parkeerplaatsen)

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203693
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
voldoende onderzocht	VO Julianapark (herinrichting)	AA039206327	16-04-2009	Verkennd onderzoek NEN 5740

Verontreinigende activiteiten				
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode	

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Floresstraat 45

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039200441
Beoordeling	Ernstig, urgentie niet bepaald
Vervolg Wbb	voldoende gesaneerd

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
voldoende gesaneerd	EV Floresstraat 45	AA039200837	18-09-1995	Evaluatieverslag saneren
starten sanering	SP Floresstraat 45	AA039200836	28-04-1995	Saneringsplan
opstellen SP	SO Floresstraat 45	AA039200835	20-03-1995	Sanerings onderzoek
uitvoeren SO	NO Floresstraat 45	AA039200834	11-03-1992	Nader onderzoek
uitvoeren NO	OO Floresstraat 45	AA039200833	16-10-1990	Oriënterend bodemonderzoek

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Floresstraat 45	aardolieverwerkende industrie	Onbekend	Onbekend
Floresstraat 45	autoreparatiebedrijf	1926	1965
Floresstraat 45	benzinepompijninstallatie	1937	1965
Floresstraat 45	hbo-tank (ondergronds)	Onbekend	1995
Floresstraat 45	chemicaliën opslagplaats	Onbekend	Onbekend
Floresstraat 45	machine- en apparatenreparatiebedrijf	1966	Onbekend
Floresstraat 45	metaalconstructiebedrijf	1966	Onbekend
Floresstraat 45	benzine-service-station	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode
Geen vervolg (geen adm Nazorg)	20-11-1995	95-517159
NO uitvoeren	06-08-1991	91-512724

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Spaarndamseweg kade thv 466

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039204627
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende gesaneerd

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
registratie restverontreiniging	Spaarndamseweg kade thv 466	AA039207369	03-07-2012	Evaluatieverslag saneren

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Spaarndamseweg kade thv 466	onverdachte activiteit	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode
Instemmen uitgevoerde sanering	28-05-2013	2013/63908
Instemmen uitgevoerde sanering	26-09-2012	2012/291188
Instemmen met SP	27-02-2012	2012/50293

Overzicht tanks				
-----------------	--	--	--	--

Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product
-------------------	----------------	----------------	--------	---------

Locatie: Soendaplein 18

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039200411
Beoordeling	Urgent, start sanering binnen 4 jaar
Vervolg Wbb	voldoende gesaneerd

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
voldoende gesaneerd	EV Soendaplein, voorm. NZH-terrein	AA039204298	03-06-2003	Evaluatieverslag saneren
voldoende gesaneerd	EV Soendaplein, voorm. NZH-terrein	AA039203986	31-10-2000	Evaluatieverslag saneren
uitvoeren NO	VO Soendaplein, voorm. NZH-terrein	AA039203977	31-08-1999	Verkenndend onderzoek NVN 5740
voldoende gesaneerd	EV Soendaplein, voorm. NZH-terrein fase 2	AA039203973	09-07-1998	Evaluatieverslag saneren
voldoende gesaneerd	EV Soendaplein, voorm. NZH-terrein, fase 1	AA039200723	26-02-1996	Evaluatieverslag saneren
starten sanering	SP Soendaplein, voorm. NZH-terrein fase 2	AA039204974	30-11-1995	Saneringsplan
	SP Soendaplein, voorm. NZH-terrein fase 1	AA039200722	24-11-1994	Saneringsplan
opstellen SP	NO Soendaplein, voorm. NZH-terrein	AA039200721	03-08-1994	Nader onderzoek
starten sanering	SP Soendaplein, voorm. NZH-terrein	AA039204977	02-06-1993	Saneringsplan
opstellen SP	NO Soendaplein, voorm. NZH-terrein	AA039200720	17-08-1989	Nader onderzoek
uitvoeren NO	OO Soendaplein, voorm. NZH-terrein	AA039200719	22-08-1988	Oriënterend bodemonderzoek

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Soendaplein 18	autobussenreparatiebedrijf	1912	1994
Soendaplein 18	autoreparatiebedrijf	1912	1994
Soendaplein 18	benzinepompinstallatie	1912	1994
Soendaplein 18	benzine-service-station	1912	1994

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode
Instemmen uitgevoerde sanering	30-07-2003	2003/1686
Vaststellen rapportage NO	12-03-2003	2003/95
Niet instemmen uitgev Sanering	05-07-2002	2002/1094
SE opstellen	29-05-1996	96-513036
besch urgent san binnen 4 jaar	20-12-1994	94-516867

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Ternatestraat 56

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039202408
Beoordeling	Pot. verontreinigd
Vervolg Wbb	Uitvoeren historisch onderzoek

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Ternatestraat 56	verfspuitinrichting (hout)	1948	1970
Ternatestraat 56	schildersbedrijf	1931	1979

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Spaarndamseweg 466

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039200862
Beoordeling	Urgent, start san voor 2015
Vervolg Wbb	voldoende gesaneerd

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
registratie restverontreiniging	SE Sonneborn fase 2 openbare weg Spaarndamseweg 466 te Haarlem	AA039207101	17-08-2011	Evaluatieverslag saneren
voldoende onderzocht	Grondwateronderzoek behorende bij bodemsanering Spaarndamseweg 466	AA039208275	29-04-2011	avr (aanvullend rapport)
monitoring	SE Sonneborn Fase 1 Spaarndamseweg 466 te Haarlem	AA039208428	15-04-2011	Evaluatieverslag saneren
starten sanering	BLVC-plan 2e en 3e fase sanering Sonneborn	AA039211807	10-03-2011	Saneringsplan
starten sanering	NO ASB Voormalig plant Sonneborn Spaarndamseweg 466 te Haarlem	AA039206928	24-01-2011	ASB - asbest onderzoek NEN 5707
uitvoeren NO	Plan van aanpak asbestsanering	AA039211806	26-11-2010	Saneringsplan
starten sanering	AVR op deelsaneringsplan Spaarndamseweg 466 te Haarlem (openbare weg)	AA039211808	16-08-2010	avr (aanvullend rapport)
starten sanering	AVR Spaarndamseweg thv nr. 466 Haarlem	AA039207604	28-05-2010	avr (aanvullend rapport)
starten sanering	SP deelsaneringsplan Spaarndamseweg 466 te Haarlem	AA039208390	28-10-2009	Saneringsplan
starten sanering	NO Spaarndamseweg 466	AA039206242	18-12-2008	Nader onderzoek
opstellen SP	Plan van aanpak Spaarndamseweg 466 Haarlem	AA039211805	12-10-2007	Saneringsplan
starten sanering	Actualiserend bodemonderzoek Spaarndamseweg 466	AA039206182	10-10-2007	avr (aanvullend rapport)
monitoring	MO Spaarndamseweg 466 Haarlem	AA039205786	04-09-2006	Monitoringsrapportage
monitoring	MO Spaarndamseweg 466 Haarlem	AA039205472	26-09-2005	Monitoringsrapportage
monitoring	MO Spaarndamseweg 466 Haarlem	AA039205314	21-07-2004	Monitoringsrapportage
monitoring	MO Spaarndamseweg 466 te Haarlem	AA039205589	04-07-2003	Monitoringsrapportage
monitoring	Monitoringsplan Crompton B.V. Spaarndamseweg 466 te Haarlem	AA039203976	03-10-2002	Monitoringsplan
starten sanering	AVR (addendum op het SP 'Ruwsmelterij')	AA039203975	09-11-2001	avr (aanvullend rapport)
voldoende onderzocht	NO Spaarndamseweg (432-466) (tussen Prinsenbrug en Jan Gijzenvaart) te Haarlem	AA039204438	31-03-2001	Nader onderzoek
uitvoeren NO	Phase II Environmental Assessment: Spaarndamseweg 466 Haarlem, The Netherlands	AA039204405	02-06-2000	Nader onderzoek
opstellen SP	SO Spaarndamseweg 466	AA039204044	24-03-1998	Sanerings onderzoek
uitvoeren SO	NO, fase 3 Spaarndamseweg 466	AA039201639	27-10-1995	Nader onderzoek
uitvoeren NO	OO Spaarndamseweg 466 te Haarlem	AA039201638	20-09-1993	Nader onderzoek
uitvoeren NO	AO Spaarndamseweg 466 te Haarlem	AA039201637	30-11-1991	Nader onderzoek
uitvoeren NO	OO grondwateronderzoek bedrijfsterrein Witco. Spaarndamseweg Haarlem	AA039201636	31-01-1991	Oriënterend bodemonderzoek
uitvoeren NO	Risico-beoordeling (Spaarndamseweg 466)	AA039211799	30-11-1990	avr (aanvullend rapport)

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Spaarndamseweg 466	vaselinefabriek	1909	Onbekend

Spaarndamseweg 466	petrochemischeproductenfabriek	1909	Onbekend
Spaarndamseweg 466	houtmeubelfabriek	1937	1959
Spaarndamseweg 466	ruwijzer- en staalindustrie	Onbekend	Onbekend
Spaarndamseweg 466	aardolie- en steenkolenproductenindustrie	Onbekend	Onbekend
Spaarndamseweg 466	benzinetank (ondergronds)	Onbekend	Onbekend
Spaarndamseweg 466	wasserij (natwasserij)	Onbekend	Onbekend
Spaarndamseweg 466	onbekend	Onbekend	Onbekend
Spaarndamseweg 466	chemicalië«nopslagplaats	Onbekend	Onbekend
Spaarndamseweg 466	verfspuitinrichting (hout)	1937	1959
Spaarndamseweg 466	hbo-tank (ondergronds)	Onbekend	Onbekend
Spaarndamseweg 466	autoreparatiebedrijf	Onbekend	Onbekend
Spaarndamseweg 466	benzinepompinstallatie	Onbekend	Onbekend
Spaarndamseweg 466	aardolieverwerkende industrie	Onbekend	Onbekend
Spaarndamseweg 466	smeerolië«n- en smeervettenfabriek	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode
Instemmen uitgevoerde sanering	10-11-2011	2011/97843
Instemmen uitgevoerde sanering	10-05-2011	2011/97843
Instemmen uitgevoerde sanering	12-01-2011	2010/417366
Instemmen uitgevoerde sanering	16-12-2010	2010/389345
Instemmen uitgevoerde sanering	22-11-2010	2010/244032
Instemmen uitgevoerde sanering	22-11-2010	2010/244032
Instemmen met SP	19-10-2010	2010/366241
Instemmen met SP	09-07-2010	2010/174105
Instemmen met SP	19-05-2010	2010/35703
Instemmen met SP	19-05-2010	2010/35703
Instemmen met SP	29-04-2010	2010/10007
Instemmen met SP	16-02-2010	2009/226027 + 210579
Monitoring grondwater	05-11-2003	2003/2233
besch. urg start san voor 2015	14-01-2002	2001/2499+3166

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Floresstraat 4

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039200980
Beoordeling	niet ernstig, plaatselijk sterk verontreinigd
Vervolg Wbb	registratie restverontreiniging

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
registratie restverontreiniging	EV Floresstraat 4	AA039204535	19-06-2000	Evaluatieverslag saneren
starten sanering	SP Floresstraat 4	AA039201859	13-06-1995	Saneringsplan
opstellen SP	VO Floresstraat 4	AA039201858	13-06-1995	Verkennd onderzoek NVN 5740
uitvoeren NO	OO Floresstraat 4	AA039201857	10-03-1994	Oriënterend bodemonderzoek
uitvoeren NO	VO Floresstraat 4	AA039201856	07-12-1990	Oriënterend bodemonderzoek

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Soendaplein 7

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039205957
Beoordeling	Onverdacht/Niet verontreinigd
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Soendaplein 7	hbo-tank (ondergronds)	Onbekend	1997

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Pijnboomstraat 26

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039205778
Beoordeling	Onverdacht/Niet verontreinigd
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Pijnboomstraat 26	hbo-tank (ondergronds)	Onbekend	1995

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Pijnboomstraat 18

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039205777
Beoordeling	Onverdacht/Niet verontreinigd
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Pijnboomstraat 18	hbo-tank (ondergronds)	Onbekend	1995

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
-----------------	--	--	--	--

Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product
-------------------	----------------	----------------	--------	---------

Locatie: Pijnboomstraat 16

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039205776
Beoordeling	Onverdacht/Niet verontreinigd
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Pijnboomstraat 16	hbo-tank (ondergronds)	Onbekend	1994

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Raadhuisstraat 1a

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039200816
Beoordeling	Onverdacht/Niet verontreinigd
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
voldoende onderzocht	Raadhuisstraat 1a ZW Haarlem	AA039211697	01-01-2024	Verkennd onderzoek NEN 5740
voldoende onderzocht	VO Raadhuisstraat 1a	AA039201532	31-12-1997	Nul- of Eindsituatieonderzoek

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Raadhuisstraat 1a	hbo-tank (ondergronds)	Onbekend	1998
Raadhuisstraat 1a	benzinepompinstallatie	1928	1980
Raadhuisstraat 1a	autoreparatiebedrijf	1928	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Atjehstraat 35A

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039200169
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
voldoende onderzocht	VO Atjehstraat 35A, De Cirkel, te Haarlem	AA039209108	20-11-2014	Verkennd onderzoek NEN 5740
voldoende onderzocht	VO Atjehstraat 35A	AA039208472	01-12-2009	Verkennd onderzoek NEN 5740

voldoende onderzocht	VO Atjehstraat 35A	AA039203260	26-10-2000	Verkennd onderzoek NEN 5740
uitvoeren NO	VO Soendastraat t.h.v. Atjehstraat 35A	AA039200295	22-08-1990	Verkennd onderzoek NVN 5740

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Atjehstraat 35A	onverdachte activiteit	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode
Geen vervolg (geen adm Nazorg)	30-12-2009	2009/248229

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Julianapark 54

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039200706
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
voldoende onderzocht	VO Julianapark 54	AA039205870	16-02-2005	Verkennd onderzoek NEN 5740
voldoende onderzocht	NO Julianapark 54	AA039201307	26-04-1994	Nader onderzoek
uitvoeren NO	VO Julianapark 54	AA039201306	26-10-1992	Verkennd onderzoek NVN 5740

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Julianapark 54	grafische industrie, uitgeverijen	Onbekend	Onbekend
Julianapark 54	hbo-tank (ondergronds)	Onbekend	1994
Julianapark 54	schildersbedrijf	Onbekend	Onbekend
Julianapark 54	chemicaliën opslagplaats	Onbekend	Onbekend
Julianapark 54	verf- en verfwarendetailhandel	1944	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode
Geen vervolg (geen adm Nazorg)	18-12-2007	Dossier onderzoek

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Balistraat 14

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039201939
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
voldoende onderzocht	VO Balistraat 14	AA039203639	30-09-2002	Verkennd onderzoek NEN 5740
	OO Balistraat 14	AA039203243	20-11-2000	Oriënterend bodemonderzoek

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Balistraat 14	autowasserij	1997	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Atjehstraat 47

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039204922
Beoordeling	Onverdacht/Niet verontreinigd
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Atjehstraat 47	hbo-tank (ondergronds)	Onbekend	1995

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Bodemkwaliteitskaart (BKK)

Op basis van reeds uitgevoerde bodemonderzoeken op onverdachte terreinen is de Haarlemse bodemkwaliteitskaart vastgesteld. In de Haarlemse bodemkwaliteitskaart worden bodemkwaliteitszones onderscheiden.

Dit perceel ligt in bodemkwaliteitszone 3. In deze zone is de bovengrond (0,0 - 0,5 m-mv) gemiddeld licht verontreinigd met koper, kwik, lood, zink, PCB en PAK. Plaatselijk komen sterke verontreinigingen voor met koper, lood en zink en lichte verontreinigingen met cadmium, kobalt, nikkel en minerale olie.

De ondergrond (0,5 - 2,0 m-mv) gemiddeld licht verontreinigd met koper, kwik, lood, zink en PAK. Plaatselijk komen matige verontreinigingen voor met koper, lood, zink en PAK en lichte verontreinigingen met cadmium, kobalt, nikkel, PCB en minerale olie.

PFAS is de verzamelnaam voor een groep stoffen met een combinatie van fluorverbindingen en alkylgroepen, met onder ander perfluorooctaanzuur (PFOA) en perfluorooctaansulfonaat (PFOS).

De bovengrond is gemiddeld niet verontreinigd met PFAS. Plaatselijk kan een lichte verontreiniging met PFOS voorkomen. In de zandige tussenlaag (0,5-1,0 m-mv) kan plaatselijk een lichte verontreiniging met PFOS voorkomen.

Informatie binnen een straal van ongeveer 25m

Overzicht bodemonderzoekslocaties

Locatie: Soendaplein bakken

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039201492
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Indische buurt, reconstructie

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039204552
Beoordeling	niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Transvaalbuurt, civiel

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039204626
Beoordeling	niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		

Besluit	Besluitdatum	Besluitcode
---------	--------------	-------------

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: bushaltes lijnen 2 en 3

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039204270
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Haarlem Noord, glasvezel netwerk

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039207597
Beoordeling	niet ernstig, plaatselijk sterk verontreinigd
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Julianapark 14

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203257
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Billitonstraat 46

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039202541
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	Uitvoeren historisch onderzoek

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Transvaalstraat 25

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203274
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	Uitvoeren historisch onderzoek

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Transvaalstraat 25	autoparkeer- en -stallingsbedrijf	Onbekend	Onbekend
Transvaalstraat 25	autoreparatiebedrijf	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Transvaalstraat 27

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203275
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	Uitvoeren historisch onderzoek

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Transvaalstraat 27	metaalwarenfabriek	Onbekend	Onbekend
Transvaalstraat 27	metaalgieterij	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Julianapark 62

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203326
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	Uitvoeren historisch onderzoek

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Rijksstraatweg 40

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039202548
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	Uitvoeren historisch onderzoek

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Rijksstraatweg 40	hbo-tank (ondergronds)	1929	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Atjehstraat 6

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203282
Beoordeling	Potentieel Ernstig
Vervolg Wbb	Uitvoeren historisch onderzoek

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Atjehstraat 6	offsetdrukkerij	Onbekend	Onbekend
---------------	-----------------	----------	----------

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Rijksstraatweg 53

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203258
Beoordeling	Onverdacht/Niet verontreinigd
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
voldoende onderzocht	OO Rijksstraatweg 53	AA039204674	01-12-2003	Oriënterend bodemonderzoek

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Rijksstraatweg 53	rijwielreparatiebedrijf	1948	Onbekend
Rijksstraatweg 53	benzinepompinstallatie	1934	1970

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Delistraat 72

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039200620
Beoordeling	Potentieel Ernstig
Vervolg Wbb	uitvoeren NO

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
uitvoeren NO	VO Delistraat 72	AA039201172	05-01-1994	Verkennd onderzoek NVN 5740

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Delistraat 72	benzine-service-station	Onbekend	Onbekend
Delistraat 72	timmerwerkplaats	1958	1976
Delistraat 72	benzinepompinstallatie	1958	1976

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Billitonstraat 4

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039202542
Beoordeling	Onverdacht/Niet verontreinigd

Vervolg Wbb	Uitvoeren historisch onderzoek
-------------	--------------------------------

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Atjehstraat, trace 35-51

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039201680
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Raadhuisstraat 10-32

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039202545
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	Uitvoeren historisch onderzoek

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Raadhuisstraat 10-32	bakkerijgrondstoffenfabriek	1915	1969
Raadhuisstraat 10-32	kledingindustrie	1969	1971
Raadhuisstraat 10-32	hbo-tank (bovengronds)	Onbekend	Onbekend
Raadhuisstraat 10-32	hbo-tank (ondergronds)	1969	1971

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Delistraat, trace

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039201298
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Spaarndamseweg 410-422

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039200860
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
voldoende onderzocht	Spaarndamseweg 410 Haarlem	AA039211156	01-11-2022	Nul- of Eindsituatieonderzoek
voldoende onderzocht	NO Spaarndamseweg 410-422	AA039201634	21-03-1989	Nader onderzoek
uitvoeren NO	VO Spaarndamseweg 410-422	AA039201633	03-02-1989	Verkennd onderzoek NVN 5740

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Spaarndamseweg 410-422	grammofoonplatenfabriek	Onbekend	Onbekend
Spaarndamseweg 410-422	benzine-service-station	Onbekend	Onbekend
Spaarndamseweg 410-422	timmerwerkplaats	1934	Onbekend
Spaarndamseweg 410-422	chemicaliënopslagplaats	Onbekend	Onbekend
Spaarndamseweg 410-422	hbo-tank (ondergronds)	1928	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Soendastraat, trace

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039201679
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		

Besluit	Besluitdatum	Besluitcode
---------	--------------	-------------

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Soendaplein 39

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203103
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	uitvoeren NO

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Soendaplein 39	onverdachte activiteit	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Cronjestraat, Generaal 154

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203343
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
voldoende onderzocht	OO Cronjestraat, Generaal 154	AA039204720	07-09-2004	Oriënterend bodemonderzoek

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Cronjestraat, Generaal 154	benzinepompinstallatie	1925	Onbekend
Cronjestraat, Generaal 154	autoreparatiebedrijf	1925	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Spaansevaartstraat 51

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203966
Beoordeling	niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			

Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
------	------------	--------------	-------------

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Spaarndamseweg 386

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039200522
Beoordeling	niet ernstig, plaatselijk sterk verontreinigd
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Pijnboomstraat eo

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039204181
Beoordeling	Ernstig, niet urgent
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Molukkenstraat 22

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039200764
Beoordeling	Ernstig, urgentie niet bepaald
Vervolg Wbb	Uitvoeren historisch onderzoek

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Molukkenstraat 22	benzinepompinstallatie	1932	1970
Molukkenstraat 22	wasserij (natwasserij)	1932	1970
Molukkenstraat 22	autohandel (geen reparatie)	1932	1970

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Spionkopstraat, trace

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039201308
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
	VO Spionkopstraat, trace	AA039202292	08-07-1997	Verkennd onderzoek NVN 5740

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Ternatestraat 15

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203288
Beoordeling	Ernstig, niet urgent
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Ternatestraat 15	metaalconstructiebedrijf	1933	1953
Ternatestraat 15	smederij	1933	1953

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Billitonstraat 33

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039202543
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	Uitvoeren historisch onderzoek

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Floresstraat 107

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039200374
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
	VO Floresstraat 107	AA039200628	30-04-1994	Verkennd onderzoek NVN 5740

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Floresstraat 107	onverdachte activiteit	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Middenweg, trace

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039201242
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Middenweg, trace	onverdachte activiteit	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Soendaplein 28

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203250
Beoordeling	Niet ernstig

Vervolg Wbb	voldoende onderzocht
-------------	----------------------

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Floresstraat 13

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203319
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	Uitvoeren historisch onderzoek

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Floresstraat 13	offsetdrukkerij	1946	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Rijksstraatweg, trace 45-97/34-86

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039201126
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Spaansevaartstraat 108

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039202539
Beoordeling	Niet ernstig

Vervolg Wbb	Uitvoeren historisch onderzoek
-------------	--------------------------------

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Delistraat 18

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203106
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Delistraat 18	vlakdrukkerij	Onbekend	Onbekend
Delistraat 18	drukkerij (algemeen)	Onbekend	Onbekend
Delistraat 18	hbo-tank (ondergronds)	Onbekend	1997

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product
AD 542	12-9-1997	verwijderd	3000	HBO

Locatie: Delistraat, voormalige gasfabriek

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203273
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	Uitvoeren historisch onderzoek

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
	NO Delistraat, voormalige gasfabriek	AA039205298	01-05-1992	Nader onderzoek

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Soendaplein 35

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203167
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Soendaplein 35	benzinetank (ondergronds)	Onbekend	Onbekend
Soendaplein 35	benzinetank (ondergronds)	Onbekend	1993
Soendaplein 35	benzinepompinstallatie	1966	1988

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product
		verwijderd	3000	HBO

Locatie: Floresstraat 47

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039200638
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
voldoende onderzocht	VO Floresstraat 47	AA039201204	05-04-1997	Verkennd onderzoek NVN 5740
voldoende onderzocht	VO Floresstraat 47	AA039201203	08-05-1995	Verkennd onderzoek NVN 5740

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product
A.34744	25-6-1997	afgev. zand	3000	HBO

Locatie: Delistraat 78

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039204656
Beoordeling	niet ernstig, plaatselijk sterk verontreinigd
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
voldoende onderzocht	VO Delistraat 78 te Haarlem	AA039207305	18-04-2012	Verkennd onderzoek NEN 5740

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Delistraat 78	onbekend	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode
Geen vervolg (geen adm Nazorg)	09-05-2012	2012/190550

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Rijksweg, trace 1-41/2-26

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039201406
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Beukenstraat 51

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039204702
Beoordeling	Ernstig, urgentie niet bepaald
Vervolg Wbb	voldoende gesaneerd

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
voldoende onderzocht	Evaluatie Immobiel BUS Sanering Beukenstraat 51	AA039207866	16-05-2013	Meldingsformulier BUS evaluatieverslag
starten sanering	Beukenstraat 51	AA039207638	01-02-2013	Meldingsformulier BUS saneringsplan
opstellen SP	NO Beukenstraat 51 te Haarlem	AA039207416	11-08-2011	Nader onderzoek
uitvoeren NO	VO en AVR Bodemonderzoek Beukenstraat 51 te Haarlem	AA039211732	16-06-2011	Verkennd onderzoek NEN 5740

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Beukenstraat 51	onbekend	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode
Instemmen uitgevoerde sanering	19-08-2013	2013/305220
BUS-melding correct aangeleverd	25-02-2013	2013/51074
SP opstellen	21-08-2012	2012/330776

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Spaansevaartstraat 72

Locatiegegevens	
-----------------	--

Locatiecode	AA039207590
Beoordeling	verontreinigd onder Interventiewaarde
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
voldoende onderzocht	Spaansevaartstraat 72	AA039210783	21-06-2021	Verkenkend onderzoek NEN 5740

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Spaansevaartstraat thv nr. 53

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039204650
Beoordeling	Ernstig, urgentie niet bepaald
Vervolg Wbb	voldoende gesaneerd

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Cronjestraat, Generaal 109

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039202536
Beoordeling	ernstig, geen spoed
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
voldoende onderzocht	Gen. Cronjestraat e.o. te Haarlem	AA039209039	11-08-2017	avr (aanvullend rapport)

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Spaarndamseweg, deel II Noord (324t/m790

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039202061
Beoordeling	Ernstig, urgentie niet bepaald
Vervolg Wbb	uitvoeren NO

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
opstellen SP	Spaarndamseweg en Conradkade te Haarlem	AA039211545	21-12-2023	Verkennd onderzoek NEN 5740

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Spaarndamseweg, deel II Noord (324t/m790	onverdachte activiteit	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Ceramstraat 4-6

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039202208
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Molukkenstraat 24

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039206813
Beoordeling	
Vervolg Wbb	

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
voldoende onderzocht	n.o. Molukkenstraat 24 achtertuin te haarlem	AA039209178	13-11-2017	Nader onderzoek

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Zaanenstraat 104

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039200927
Beoordeling	Onverdacht/Niet verontreinigd
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
voldoende onderzocht	VO Zaanenstraat 104	AA039201773	07-08-1996	Verkennd onderzoek NVN 5740

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Soendaplein 37

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039202149
Beoordeling	Ernstig, niet urgent
Vervolg Wbb	opstellen SP

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
registratie restverontreiniging	Soendaplein 37	AA039206893	14-04-2011	Bodemluchtonderzoek
uitvoeren NO	NO Soendaplein 37	AA039204909	01-10-2003	Nader onderzoek
uitvoeren NO	VO Soendaplein 37	AA039204907	28-12-1994	Verkennd onderzoek NVN 5740

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Oudeweg, GEB-terrein

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039201519
Beoordeling	Ernstig, niet urgent
Vervolg Wbb	uitvoeren actieve nazorg

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Deliterrein - Gemeente

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203685
Beoordeling	Urgent, start sanering binnen 4 jaar
Vervolg Wbb	voldoende gesaneerd

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
Uitvoeren aanvullende sanering	Interim evaluatierapport bodemsanering Deliterrein	AA039208865	12-09-2007	Evaluatieverslag saneren

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Ternatestraat 16

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039207913
Beoordeling	niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Kleverlaan 7B, begraafplaats

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039201365
Beoordeling	Onverdacht/Niet verontreinigd
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
	NO Kleverlaan, begraafplaats, vak C+D+E	AA039202398	31-01-1997	Nader onderzoek
	VO Kleverlaan, begraafplaats, vak C+D+E	AA039202397	31-01-1996	Verkennd onderzoek NVN 5740

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Kleverlaan 7B, begraafplaats	onverdachte activiteit	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Balistraat, t.h.v. 7

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039206334
Beoordeling	
Vervolg Wbb	

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Schoterweg-Waarderbrug, tracé

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039207359
Beoordeling	ernstig, geen risico's bepaald
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Floresstraat, trace 4-122

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039201664
Beoordeling	Ernstig, urgentie niet bepaald
Vervolg Wbb	voldoende gesaneerd

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Timorstraat 17

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203934
Beoordeling	niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
voldoende onderzocht	VO Timorstraat 17	AA039205140	01-08-2003	Verkennd onderzoek NEN 5740

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Timorstraat 17	onverdachte activiteit	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Delistraat 2-18 tuinen

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039202218
Beoordeling	Ernstig, niet urgent
Vervolg Wbb	voldoende gesaneerd

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
voldoende gesaneerd	EV Delistraat 2-18 tuinen	AA039203666	18-10-2001	Evaluatieverslag saneren
	SP Delistraat 2-18 tuinen	AA039203659	27-10-1998	Saneringsplan

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Delistraat 2-18 tuinen	hout- en plaatmateriaalzagerij	Onbekend	Onbekend
Delistraat 2-18 tuinen	timmerfabriek	Onbekend	Onbekend
Delistraat 2-18 tuinen	steenkolengasfabriek	1908	1924
Delistraat 2-18 tuinen	hout- en plaatmateriaalhandel	Onbekend	Onbekend
Delistraat 2-18 tuinen	drukkerij (algemeen)	1935	Onbekend
Delistraat 2-18 tuinen	metaalwarenfabriek	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode
Instemmen uitgevoerde sanering	05-04-2002	SB/MIL/~/2002/476
Instemmen met SP	03-12-1999	1999-30286

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Javastraat naast 51a

|--|--|--|--|--|

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039204824
Beoordeling	niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
voldoende onderzocht	javastraat naast 51a	AA039207995	21-06-2013	Verkennd onderzoek NEN 5740

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Transvaalstraat 10

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039200036
Beoordeling	Urgent, start sanering binnen 4 jaar
Vervolg Wbb	monitoring

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Rijksstraatweg 55

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039202476
Beoordeling	Potentieel Ernstig
Vervolg Wbb	uitvoeren OO

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Rijksstraatweg 55	houtmeubelfabriek	Onbekend	1963

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Raadhuisplein 1

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039202174
Beoordeling	Potentieel Ernstig
Vervolg Wbb	uitvoeren OO

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Schoterweg 83

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039200847
Beoordeling	Urgent, start sanering binnen 4 jaar
Vervolg Wbb	voldoende gesaneerd

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Schoterbosstraat 1

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203160
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	Uitvoeren historisch onderzoek

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Schoterbosstraat 1	verf- en verwarendetailhandel	Onbekend	Onbekend
Schoterbosstraat 1	hbo-tank (ondergronds)	Onbekend	2000

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Zaanenstraat, trace

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039201321
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Javastraat 1

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203330
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Javastraat 1	timmerwerkplaats	1949	1977

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Generaal de la Reijstraat trace

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039201300
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
	VO Reijstraat, Generaal de la, trace	AA039202284	08-07-1997	Verkennd onderzoek NVN 5740

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Generaal de la Reijstraat trace	onverdachte activiteit	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
-----------------	--	--	--	--

Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product
-------------------	----------------	----------------	--------	---------

Locatie: Cronjestraat, Generaal, 160

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039200617
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Javastraat, tracé

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039204390
Beoordeling	niet ernstig, plaatselijk sterk verontreinigd
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Raaks, voorm. ICGA-gasfabriek

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039200819
Beoordeling	Urgent, start san voor 2015
Vervolg Wbb	monitoring

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Molukkenstraat 8

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039204255
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
voldoende onderzocht	Molukkenstraat 8	AA039206353	23-04-2009	Verkennd onderzoek NEN 5740

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Molukkenstraat 8	onbekend	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode
Geen vervolg (geen adm Nazorg)	14-05-2009	2009/90470

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Kritzingerstraat 32-36

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039201008
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
voldoende onderzocht	VO Kritzingerstraat 32-36	AA039201901	28-04-1988	Verkennd onderzoek NVN 5740

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Kritzingerstraat 32-36	voedings- en genotmiddelenindustrie	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Oosterstraat 1 b/c

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039202547
Beoordeling	Potentieel Ernstig
Vervolg Wbb	uitvoeren OO

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Oosterstraat 1 b/c	burgerlijk- en utiliteitsbouwbedrijf	Onbekend	Onbekend
Oosterstraat 1 b/c	autoreparatiebedrijf	Onbekend	1979
Oosterstraat 1 b/c	schildersbedrijf	Onbekend	Onbekend

Oosterstraat 1 b/c	autohandel (geen reparatie)	Onbekend	1979
--------------------	-----------------------------	----------	------

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Julianapark 2

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039201763
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
	VO Julianapark 2	AA039202973	28-05-1999	Verkennd onderzoek NVN 5740

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Julianapark 2	benzine-service-station	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Timorstraat, trace 19-61/50-94

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039201143
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Molukkenstraat 56

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203264
Beoordeling	Ernstig, urgentie niet bepaald
Vervolg Wbb	uitvoeren NO

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten				
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode	

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Ceramstraat (plein)

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039204268
Beoordeling	niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten				
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode	

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Spaarndamseweg thv 446

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039201465
Beoordeling	Ernstig, urgentie niet bepaald
Vervolg Wbb	opstellen SP

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten				
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode	

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Zaanenstraat 22

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039200926
Beoordeling	Onverdacht/Niet verontreinigd
Vervolg Wbb	uitvoeren NO

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
	VO Zaanenstraat 22	AA039203633	28-08-2001	Verkennd onderzoek NEN 5740
	VO Zaanenstraat 22	AA039201772	30-03-1995	Verkennd onderzoek NVN 5740

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Zaenenstraat 22	benzinetank (ondergronds)	Onbekend	2003
Zaenenstraat 22	chemicaliënopslagplaats	Onbekend	Onbekend
Zaenenstraat 22	metaalwarenfabriek	Onbekend	Onbekend
Zaenenstraat 22	hbo-tank (ondergronds)	Onbekend	2003
Zaenenstraat 22	benzinepompinstallatie	1933	1983
Zaenenstraat 22	autoreparatiebedrijf	1933	Onbekend
Zaenenstraat 22	metaalgieterij	Onbekend	Onbekend
Zaenenstraat 22	afgewerkte olietank (ondergronds)	Onbekend	2003
Zaenenstraat 22	benzine-service-station	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Rijksstraatweg, trace

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039204550
Beoordeling	niet ernstig, plaatselijk sterk verontreinigd
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Balistraat 4

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039202947
Beoordeling	Pot. verontreinigd
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Spaarndamseweg 414

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039205962
Beoordeling	Onverdacht/Niet verontreinigd
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Billitonstraat 39

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203281
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Soendaplein 9

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039206273
Beoordeling	Onverdacht/Niet verontreinigd
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Delistraat 74

|--|--|--|--|--|

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203105
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	Uitvoeren historisch onderzoek

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Delistraat 74	autoreparatiebedrijf	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Julianapark 56

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039205397
Beoordeling	Onverdacht/Niet verontreinigd
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product
AG.000.185	25-5-1994	afgev. zand	5000	

Locatie: Ternatestraat, trace 36-80/25-57

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039201683
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Rijksstraatweg thv 26

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039200965
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Timorstraat 2a

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203321
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Bankastraat/ Atjehstraat

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039201786
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Pijnboomstraat 31

|--|--|--|--|--|

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039205780
Beoordeling	Onverdacht/Niet verontreinigd
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product
F 1805	21-10-1993	afgev. zand	3000	HBO

Locatie: Pijnboomstraat 27

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039205779
Beoordeling	Onverdacht/Niet verontreinigd
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product
F 1806	21-10-1993	afgev. zand	2000	HBO

Locatie: Bothastraat, Generaal, trace

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039201299
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Obistraat 55

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203272
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Floresstraat 79

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203263
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Floresstraat 79	metaalconstructiebedrijf	1924	1970
Floresstraat 79	smederij	1924	1970

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Delistraat 76

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039200443
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Spaarndamseweg, tracé

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039204158
Beoordeling	Ernstig, niet urgent
Vervolg Wbb	voldoende gesaneerd

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Middenweg 7

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039205628
Beoordeling	Onverdacht/Niet verontreinigd
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Middenweg 7	hbo-tank (ondergronds)	Onbekend	1995

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Rijksstraatweg 20

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039200324
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
	VO Rijksstraatweg 20	AA039200554	21-02-1994	Verkennd onderzoek NVN 5740

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Rijksstraatweg 20	onverdachte activiteit	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
-----------------	--	--	--	--

Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product
-------------------	----------------	----------------	--------	---------

Locatie: Rijksstraatweg 19

Locatiegegevens				
Locatiecode	AA039203871			
Beoordeling	Pot. verontreinigd			
Vervolg Wbb	uitvoeren NO			

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten				
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode	

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product
AC.000.484	15-1-1998	verwijderd	3000	HBO

Locatie: Timorstraat 40

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039206022
Beoordeling	Onverdacht/Niet verontreinigd
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten				
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode	

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product
A. 31306	3-6-1996	verwijderd	3000	HBO

Locatie: Floresstraat 15

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203320
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Floresstraat 15	rijwielreparatiebedrijf	1933	1973

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Lombokstraat 1

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203270
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Lombokstraat 1	verfspuitinrichting (metaal)	1978	1990
Lombokstraat 1	frisdranken- en mineraalwaterfabriek	1931	Onbekend
Lombokstraat 1	offsetdrukkerij	1966	1970
Lombokstraat 1	autoreparatiebedrijf	1978	1990

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Bankastraat 46

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203286
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Riouwstraat 20-24

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039201531
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Julianapark 42-44

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203328
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Rijksstraatweg 24

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039206251
Beoordeling	Onverdacht/Niet verontreinigd
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
voldoende onderzocht	AO minerale olie Rijksstraatweg 24 Haarlem	AA039211695	22-07-2024	Nader onderzoek
uitvoeren NO	Vo Rijksstraatweg 24	AA039211694	21-03-2024	Verkennd onderzoek NEN 5740

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Rijksstraatweg 1

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039205867
Beoordeling	Onverdacht/Niet verontreinigd
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten				
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode	

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product
A.29738	30-10-1995	afgev. zand	2000	HBO

Locatie: Schoterweg, trace

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039201411
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten				
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode	

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Soendaplein 33

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039201616
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
	VO Soendaplein 33	AA039202782	13-11-1997	Verkennd onderzoek NVN 5740

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Soendaplein 33	onverdachte activiteit	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Zaanenstraat 18

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039206160
Beoordeling	Onverdacht/Niet verontreinigd
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Zaanenstraat 18	hbo-tank (ondergronds)	Onbekend	1998

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Rijksstraatweg 26

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039202849
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
voldoende onderzocht	VO Rijksstraatweg 26	AA039204413	28-03-2003	Verkennd onderzoek NEN 5740

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product
A.29739	30-10-1995	afgev. zand	6000	

Locatie: Atjehstraat 51

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203284
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Atjehstraat 51	loodwerkerij en -branderij	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Spaansevaartstraat 74

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203280

Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten				
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode	

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Soendastraat 34

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203287
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten				
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode	

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Soendastraat 27

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203107
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten				
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode	

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Soendaplein, trace

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039201289
Beoordeling	Niet ernstig

Vervolg Wbb	voldoende onderzocht
-------------	----------------------

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Pijnboomstraat 28

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039202598
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
voldoende onderzocht	VO Pijnboomstraat 28	AA039204375	14-04-2000	Verkennd onderzoek NEN 5740

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Soendastraat 14

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203323
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Spaansevaartstr./Bankastraat, trace

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039201678
Beoordeling	Niet ernstig

Vervolg Wbb	voldoende onderzocht
-------------	----------------------

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Molukkenstr./Delistraat, trace

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039201677
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Leijdsstraat, Dr. 41

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203340
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
voldoende onderzocht	OO Leijdsstraat, Dr. 41	AA039204718	06-09-2004	Oriënterend bodemonderzoek

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Leijdsstraat, Dr. 41	stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijf	1955	1971

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Timorstraat 38

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039200533

Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
	VO Timorstraat 38	AA039201009	26-04-1996	Verkennd onderzoek NVN 5740

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Timorstraat 38	onbekend	Onbekend	Onbekend
Timorstraat 38	hbo-tank (ondergronds)	Onbekend	1996

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Molukkenstraat voor 24

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039201530
Beoordeling	Potentieel Ernstig
Vervolg Wbb	uitvoeren NO

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Bankastraat 2

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203241
Beoordeling	Ernstig, niet urgent
Vervolg Wbb	Uitvoeren aanvullend NO

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Julianapark 64

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203325
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Timorstraat, trace 11-17

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039201681
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Transvaalstraat, trace

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039201297
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
	VO Transvaalstraat, trace	AA039202281	18-11-1996	Verkennd onderzoek NVN 5740
voldoende onderzocht	VO Transvaalstraat, trace	AA039202280	31-07-1989	Verkennd onderzoek NVN 5740

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Transvaalstraat, trace	onverdachte activiteit	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Mentawistraat, trace 19-43

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039201682
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Obistraat 39

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203313
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Rijksstraatweg, bushalte thv 22-24

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039201133
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Rijksstraatweg 34/Zaanenstraat 1

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039202152
Beoordeling	Pot. verontreinigd
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Schoterbosplein 2

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039202401
Beoordeling	Pot. verontreinigd
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Schoterbosplein 2	timmerwerkplaats	1967	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Middenweg 3

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039205627
Beoordeling	Onverdacht/Niet verontreinigd
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Middenweg 3	hbo-tank (ondergronds)	Onbekend	1993

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Rijksstraatweg 38

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203311
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Rijksstraatweg 38	vleesrokerij	1953	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Deliterrein - Shelldepot

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203686
Beoordeling	Urgent, start sanering binnen 4 jaar
Vervolg Wbb	registratie restverontreiniging

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
voldoende onderzocht	SO Deliterrein Haarlem	AA039211629	06-11-2007	Sanerings onderzoek
	VO Deliterrein - Shelldepot	AA039205436	18-10-2005	Verkennd onderzoek NEN 5740
Uitvoeren aanvullend NO	Actualisatie grondwaterverontreiniging Deliterrein Haarlem	AA039211628	23-03-2005	Nader onderzoek
uitvoeren NO	NO/SO voormalig gasfabrieksterrein gemeente Schoten e.o. te Haarlem	AA039211627	09-08-2004	Nader en Asbestonderzoek

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Julianapark (tijdelijke parkeerplaatsen)

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203693
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
voldoende onderzocht	VO Julianapark (tijdelijke parkeerplaats)	AA039204832	02-08-2004	Verkennd onderzoek NEN 5740

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Julianapark (tijdelijke parkeerplaatsen)	onverdachte activiteit	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Floresstraat 45

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039200441
Beoordeling	Ernstig, urgentie niet bepaald
Vervolg Wbb	voldoende gesaneerd

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product
AX95642	24-9-1995	onbekend	4000	HBO
AX.95642	20-9-1995	verwijderd	6000	

Locatie: Spaarndamseweg kade thv 466

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039204627
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende gesaneerd

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
voldoende gesaneerd	Spaarndamseweg kade thv 466	AA039207614	30-07-2012	Evaluatieverslag saneren
Uitvoeren historisch onderzoek	Spaarndamseweg kade thv 466	AA039207914	03-02-2012	avr (aanvullend rapport)
starten sanering	Spaarndamseweg kade thv 466	AA039207209	16-01-2012	Saneringsplan

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Soendaplein 18

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039200411

Beoordeling	Urgent, start sanering binnen 4 jaar
Vervolg Wbb	voldoende gesaneerd

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
starten sanering	NO Soendaplein, voorm. NZH-terrein	AA039203972	07-01-2003	Nader onderzoek

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Ternatestraat 56

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039202408
Beoordeling	Pot. verontreinigd
Vervolg Wbb	Uitvoeren historisch onderzoek

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Deliterrein - Nolet

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039203687
Beoordeling	Urgent, start sanering binnen 4 jaar
Vervolg Wbb	voldoende gesaneerd

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
	concept ER Deliterrein	AA039208866	17-12-2013	Evaluatieverslag saneren

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Spaarndamseweg 466

Locatiegegevens	
-----------------	--

Locatiecode	AA039200862
Beoordeling	Urgent, start san voor 2015
Vervolg Wbb	voldoende gesaneerd

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
opstellen SP	AVR grondwaterbemonsteringen locatie Spaarndamseweg 466 te Haarlem	AA039211804	01-11-2006	avr (aanvullend rapport)

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Floresstraat 4

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039200980
Beoordeling	niet ernstig, plaatselijk sterk verontreinigd
Vervolg Wbb	registratie restverontreiniging

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Floresstraat 4	autoreparatiebedrijf	1927	1995
Floresstraat 4	benzinepompinstallatie	1927	1995
Floresstraat 4	benzine-service-station	1927	1995
Floresstraat 4	benzinetank (ondergronds)	1927	1995
Floresstraat 4	benzinetank (ondergronds)	1961	1995

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode
Instemmen uitgevoerde sanering	11-07-2000	2000/23844
besch urgent san binnen 4 jaar	04-12-1995	95-517591
NO uitvoeren	01-08-1995	95-514705

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Dr. Leijdsstraat, Spelen en Groen

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039204690
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
voldoende onderzocht	VO Dr. Leijdsstraat, Spelen en Groen 2010 West	AA039207383	30-11-2010	Verkennd en Asbest onderzoek

Verontreinigende activiteiten			
-------------------------------	--	--	--

Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Dr. Leijdsstraat, Spelen en Groen	onverdachte activiteit	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Generaal Cronjestraat, tracé

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039204553
Beoordeling	Potentieel Ernstig en Urgent
Vervolg Wbb	Uitvoeren aanvullend NO

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
uitvoeren NO	KAM Generaal Cronjéstraat thv 115 en 137	AA039207022	26-07-2011	Indicatief onderzoek

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Generaal Cronjestraat, tracé	onbekend	Onbekend	Onbekend

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode
Instemmen uitgevoerde sanering	31-05-2012	2012/193224
Instemmen met SP	30-08-2011	2011/259282

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Soendaplein 7

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039205957
Beoordeling	Onverdacht/Niet verontreinigd
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product
A.35169	9-10-1997	afgev. zand	3000	HBO

Locatie: Pijnboomstraat 26

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039205778
Beoordeling	Onverdacht/Niet verontreinigd
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
Verontreinigende activiteiten				
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode	
Overzicht besluiten				
Besluit	Besluitdatum		Besluitcode	
Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product
A.26554	26-1-1995	verwijderd	3000	HBO

Locatie: Pijnboomstraat 18

Locatiegegevens				
Locatiecode	AA039205777			
Beoordeling	Onverdacht/Niet verontreinigd			
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht			
Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
Verontreinigende activiteiten				
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode	
Overzicht besluiten				
Besluit	Besluitdatum		Besluitcode	
Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product
A.26553	26-1-1995	verwijderd	3000	HBO

Locatie: Pijnboomstraat 16

Locatiegegevens				
Locatiecode	AA039205776			
Beoordeling	Onverdacht/Niet verontreinigd			
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht			
Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort
Verontreinigende activiteiten				
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode	
Overzicht besluiten				
Besluit	Besluitdatum		Besluitcode	
Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product
A.20506	26-5-1994	afgev. zand	3000	HBO

Locatie: Pijnboomstraat 4

Locatiegegevens				
Locatiecode	AA039205781			

Beoordeling	Onverdacht/Niet verontreinigd
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode
Pijnboomstraat 4	hbo-tank (ondergronds)	Onbekend	1994

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product
A.20204	18-5-1994	afgev. zand	3000	HBO

Locatie: Raadhuisstraat 1a

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039200816
Beoordeling	Onverdacht/Niet verontreinigd
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Atjehstraat 35A

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039200169
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Floresstraat 100

Locatiegegevens	
-----------------	--

Locatiecode	AA039203054
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten				
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode	
Floresstraat 100	smederij	1923	1974	

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Julianapark 54

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039200706
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten				
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode	

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Balistraat 14

Locatiegegevens	
Locatiecode	AA039201939
Beoordeling	Niet ernstig
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten				
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode	

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product

Locatie: Atjehstraat 47

Locatiegegevens	
-----------------	--

Locatiecode	AA039204922
Beoordeling	Onverdacht/Niet verontreinigd
Vervolg Wbb	voldoende onderzocht

Uitgevoerde onderzoeken				
Vervolg wbb	Onderzoeknaam	Onderzoekcode	Datum	Onderzoeksoort

Verontreinigende activiteiten			
Naam	Activiteit	Startperiode	Eindperiode

Overzicht besluiten		
Besluit	Besluitdatum	Besluitcode

Overzicht tanks				
Certificaatnummer	Datum sanering	Saneringswijze	Inhoud	Product
A.29664	18-10-1995	afgev. zand	2000	HBO

Toelichting

Deze toelichting geeft meer achtergrondinformatie en legt uit wat in de verschillende onderdelen van de rapportage te vinden is. Deze rapportage bevat een beschrijving van de resultaten van bodemonderzoeken en bodemverontreinigende activiteiten op of rond de locatie. Daarnaast wordt aangegeven of vervolgstappen nodig zijn.

Of op een locatie bodemonderzoek is uitgevoerd is van veel factoren afhankelijk. Zo kan onder andere bodemonderzoek uitgevoerd of vereist zijn bij:

1. De aanvraag van een bouwvergunning;
2. De aanvraag van een vergunning voor en bedrijf met bodembedreigende activiteiten;
3. Transacties van grond;
4. Een verontreiniging die bij toeval aan het licht is gekomen.

Als uit de resultaten van een uitgevoerd bodemonderzoek blijkt dat er een matige tot ernstige verontreiniging is aangetoond, gaat de overheid en/of eigenaar over tot het uitvoeren van een nader onderzoek en in sommige gevallen sanering.

Als er geen informatie in de gemeentelijke archieven over een locatie te vinden is, dan is dit nog geen garantie dat er geen bodemverontreiniging aanwezig is.

Toelichting op de gerapporteerde informatie

Locatie

Algemene gegevens waaronder de locatie in het bodeminformatiesysteem (BIS) bekend is en de status:

Beoordeling	Conclusie uit het meest recente rapport
Vervolg Wbb	Huidige status volgens het Bevoegd gezag Wet bodembescherming
Beschikking	Beoordeling van het bevoegd gezag over de ernst van de verontreiniging en of deze met spoed gesaneerd moet worden

Uitgevoerde onderzoeken

Een lijst van rapporten die zijn uitgevoerd op de locatie.

(mogelijk) Verontreinigende activiteiten

Dit is een overzicht van potentieel verontreinigende (bedrijfs)activiteiten die op de locatie (mogelijk) zijn uitgevoerd, worden vermoed (HBB) en/of zijn onderzocht.

Besluiten

Op basis van de aangeleverde rapporten doet het bevoegd gezag (de gemeente Haarlem) uitspraak over de mate van verontreiniging (ernst), de spoedeisendheid van saneren (spoed), te nemen maatregelen voor, na en tijdens sanering, saneringsplannen en de uitvoering van de sanering (evaluatie). In dit overzicht worden de genomen besluiten vermeld.

Disclaimer

De door ons in deze rapportage beschikbaar gestelde informatie dient u te interpreteren als een inschatting van de verontreinigingssituatie op een bepaald moment. Omdat het veelal historische informatie betreft kunnen wij nooit 100% zekerheid geven wat de huidige kwaliteit is van grond en grondwater. De geleverde gegevens zijn de op dit moment bij de gemeente Haarlem bekende gegevens. Indien geen informatie over de locatie bij de gemeente bekend is, wil dit niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging aanwezig is.

De gemeente Haarlem is niet aansprakelijk voor enige schade dan wel enige andere indirecte incidentele of gevolgschade als blijkt dat in de praktijk de verontreinigingsituatie anders is dan in dit rapport is vermeld.

Wij attenderen u op het feit dat u als makelaar, eigenaar, toekomstig eigenaar of als derde, bij aan- of verkoop van onroerend goed een vergaande onderzoeksplicht heeft als het gaat om het vaststellen van de kwaliteit van de bodem en/of de aanwezigheid van ondergrondse brandstoftanks.

Wij adviseren u om in voorkomende gevallen zelf zorg te dragen voor bodemonderzoek dan wel een onderzoek naar de aanwezigheid van een tank.

De informatie uit deze rapportage kan niet worden gebruikt bij de aanvraag van een bouwvergunning of andere gemeentelijke producten. Bij een bouwaanvraag dient elke situatie opnieuw afzonderlijk te worden beoordeeld. Het is niet uitgesloten dat de gemeente dan opnieuw bodemonderzoek eist omdat de bestaande informatie verouderd is of omdat een onjuiste onderzoeksstrategie is toegepast. Wij gaan ervan uit u voldoende te hebben geïnformeerd. Voor eventuele vragen en/of inlichtingen kunt u zich wenden tot de gemeente Haarlem, per e-mail naar milieufax@haarlem.nl of telefoonnummer 14 023.